

Ing.- Büro B.Gerich, Im Ostpark 29, 35435 Wettenberg

Herr

Joachim Blum

An der Haustalt 64

D-35037 Marburg

Dipl.-Ing. Bernd Gerich

Im Ostpark 29

35435 Wettenberg

Tel. 0641/94 88 65-0

Fax 0641/94 88 65-65

email: sv-gerich@t-online.de

Datum: 26.07.2019

Fahrzeug - Bewertung *nach Classic Data*

GA NR. 13039-3201

bei Rückfragen bitte angeben

Amtl. Kennzeichen : OHNE
Hersteller : VW
Typ : T3
Fahrzeug-Ident-Nummer : WV2ZZZ25ZCH102384

Halter

: Herr

Joachim Blum

An der Haustalt 64

D-35037 Marburg

Besichtigt am / in

: 24.07.2019 / Marburg

Fahrzeugzustand:

Karosserie : Zustandsnote 1

Innenraum : Zustandsnote 1

Technik / Motor / Antrieb : Zustandsnote 1

Das Fahrzeug entspricht gemäß den beigefügten Erläuterung der

Zustandsnote 1

Marktwert € 35.000,00

Zert.-Nr. G4GG549T

Bearbeitendes Büro:

Im Ostpark 29, 35435 Wettenberg


Tel.: 0641/94 88 650, Fax: 0641/94 88 6565

SV: Dipl.-Ing. Bernd Gerich

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : OHNE
Fahrzeugart : Oldtimer
Aufbauart : Wohnmobil
Fabrikat : VW
Typ : T3
Fahrzeug-Ident-Nummer : WV2ZZZ25ZCH102384
Hubraum / Leistung : 1970 ccm / 51 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Otto / 4-Zylinder / Boxer
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 1820 kg / 2400 kg
Länge / Breite / Höhe : 4570 mm / 1845 mm / 2050 mm
Reifendimension : 185 R 14 C
Reifenfabrikat vorn : Nexen Roadian CT8
Reifenfabrikat hinten : Nexen Roadina CT8

Profiltiefe in (mm)



Reifenzustand : neuwertig
Anzahl der Achsen : 2
Baujahr / Erstzulassung : 1982 / 01.07.1982
Letzte Zulassung : 04.2019
Nächste HU / AU : 03.2021 / 03.2021
Laufleistung abgelesen : 499 km
Farbe : weiß
Lackzustand : neuwertig
Allgemeinzustand : neuwertig
Karosseriezustand : neuwertig
Zustand des Fahrwerkes : neuwertig
Besichtigungszustand : unzerlegt
Vorschäden : Über Vorschäden sind keine Angaben bekannt.
Altschäden : Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Beschädigungen festgestellt werden.

Bemerkungen

: Das Fahrzeug wurde in einer Fachwerkstatt vollständig restauriert. Eine ausführliche Dokumentation ist beim Besitzer vorhanden und wurde eingesehen.

Die Karosserie wurde innen und außen aufgearbeitet und komplett neu lackiert und versiegelt. Alle Dichtgummis und Kunststoffteile des Außenbereichs sind dabei erneuert worden. Der Motor und das Getriebe sowie die Anbauteile befinden sich optisch in einem neuwertigen Zustand. Der Unterboden weist keine optischen Mängel auf. Sämtliche Achs- und Fahrwerksteile sind durch neuwertige Teile ersetzt worden. Die Felgen sind ohne Schäden. Die Bereifung ist ein Jahr alt und befindet sich in gutem Zustand. Der Innenraum ist sehr gepflegt. Die Möbel wurden vollständig aufgearbeitet. Der Teppich und die Sitzbezüge befinden sich in einem neuwertigen Zustand.

Lediglich am Armaturenbrett sind leichte allgemeine Gebrauchsspuren erkennbar.

Nach einer Begutachtung unter optischen Gesichtspunkten befindet sich das Fahrzeug in einem sehr gut gepflegten Zustand.

Das Fahrzeug wird mit der Gesamtnote 1 bewertet. In der Zusammenfassung ist die Note 1 angegeben.



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7




Bild: 8




Bild: 9




Bild: 10




Bild: 11



Bild: 12




Bild: 13




Bild: 14




Bild: 15



Bild: 16




Bild: 17